

RIC unifit 2017



| Hersteller | Hörer / Modell / dB-Stärke | FotoTec® | VarioTherm® | Biopor® AB |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|------------|
| Audio Service / Siemens / Hansaton | mini receiver 2.0 S-Hörer 45dB | √ * | √ * | √ |
| | mini receiver 2.0 M-Hörer 55dB | √ * | √ * | √ |
| | mini receiver 2.0 P-Hörer 65dB | √ * | √ * | √ |
| Oticon / Bernafon | 1. Generation S | √ | √ | √ |
| | 1. Generation M | √ | √ | √ |
| | 1. Generation Intiga | √ | √ | √ |
| | 2. Generation Alta mini fit 60dB | √ | √ | – |
| | 2. Generation Alta mini fit 80dB | √ | √ | √ |
| | 2. Generation Alta mini fit 85dB | √ | √ | √ |
| | 2. Generation Alta mini fit 100dB | √ | √ | – |
| Phonak / Unitron / Hansaton | XS | √ | √ | √ |
| | XP | √ | √ | – |
| Resound / Beltone | LP/NP- alt (1. Generation) | √ | √ | √ |
| | S-Hörer (2. Generation) | √ | √ | √ |
| | HP2 (2. Generation) | √ | √ | – |
| | LP sure fit (3. Generation) | √ | √ | √ |
| | MP sure fit (3. Generation) | √ | √ | √ |
| | HP sure fit (3. Generation) | √ | √ | √ |
| Starkey | 40dB | √ | √ | √ |
| | 50dB | √ | √ | √ |
| | 60dB | √ | √ | √ |
| Widex | Fusion S (2. Generation) | √ | √ | √ |
| | Fusion M (2. Generation) | √ | √ | √ |
| | Fusion P (2. Generation) | √ | √ | – |
| | EasyWear S (3. Generation) | √ | √ | √ |
| | EasyWear M (3. Generation) | √ | √ | √ |
| | EasyWear P (3. Generation) | √ | √ | √ |

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Verwendbarkeit der Hörer maßgeblich von der Größe und Anatomie der Gehörgänge abhängig ist.

* Empfohlen ist die Verwendung des Audio Service Höreradapters + Schlauch

RIC unifit FotoTec® /VarioTherm® Der Hörer wird mit einem geeigneten Hörschlauch verbunden, dieser Schlauch ist in die Otoplastik einzukleben.

RIC unifit Biopor® AB Der Hörer ist von der Rückseite der Otoplastik in die Kavität der Otoplastik einzuschieben.

Bitte berücksichtigen Sie die detaillierten Anleitungen zur Montage der Hörer